




**Brannsikre møbler uten  
flammehemmere**

Anne Steen-Hansen, Karolina Storesund og  
Anna Bergstrand, SP Fire Research

SP Fire Research AS

Fagdag brann – Direktoratet for byggkvalitet 21. oktober 2016

PART OF **RISE**




## Hva er problemet med stoppete møbler?

---

- Lette å antenne
- Produserer mye røyk
- Røyken er svært giftig
- Avgir mye varme
- Bidrar til en rask brannutvikling



SP Fire Research AS

Fagdag brann – Direktoratet for byggkvalitet 21. oktober 2016

Foto: Norsk Brannvernforening, Thor Kr. Adolfsen



## Litt historie

- 1984-85: *Brann i stoppete møbler.* Statens forurensingstilsyn (SFT) og Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
- 1987-89: Flere prosjekter ved Norges branntekniske laboratorium, SINTEF
- 1989: *Forskrift om brennbarhet av stoppede møbler.*
- 1992: *Forskrift om brennbarhet av madrasser.*


SP Fire Research AS

Fagdag brann – Direktoratet for byggkvalitet 21. oktober 2016



## Mer historie

- Sundström, B. (ed.) (1995): *Fire Safety of Upholstered Furniture – The final report on the CBUF research programme.*
- Brann og sikkerhet, Nr. 1 2006: *For dårlige testmetoder: Møbler og madrasser er svært brannfarlige.*
- SINTEF NBL-rapport 2007: Hvor brannsikre er møbler og madrasser?
- SINTEF NBL-rapport 2012: Brannsikkerhet og helse- og miljøeffekter i forbindelse med stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler



SP Fire Research AS

Fagdag brann – Direktoratet for byggkvalitet 21. oktober 2016

**SP** your  
Science Party

## Britisk og Norsk lenestol



Krybbe 5

**t = 0 min**

Fagdag brann – Direktoratet for byggkvalitet 21. oktober 2016

**Foto: Norsk brannvernforening, Thor Kr. Adolfsen**

**SP** your  
Science Party

## Britisk og Norsk lenestol



**t = 1 min**

Fagdag brann – Direktoratet for byggkvalitet 21. oktober 2016

**Foto: Norsk brannvernforening, Thor Kr. Adolfsen**

**SP** your science partner

## Britisk og Norsk lenestol

Fagdag brann – Direktoratet for byggkvalitet 21. oktober 2016

**Foto: Norsk brannvernforening, Thor Kr. Adolfsen**

**t = 2 min**

**SP** your science partner

## Britisk og Norsk lenestol

Fagdag brann – Direktoratet for byggkvalitet 21. oktober 2016

**Foto: Norsk brannvernforening, Thor Kr. Adolfsen**

**t = 3 min**

**SP** your science partner

## Britisk og Norsk lenestol



Fagdag brann – Direktoratet for byggkvalitet 21. oktober 2016

**Foto: Norsk brannvernforening, Thor Kr. Adolfsen**

**SP** your science partner

## Britisk og Norsk lenestol



Fagdag brann – Direktoratet for byggkvalitet 21. oktober 2016

**Foto: Norsk brannvernforening, Thor Kr. Adolfsen**

**Norsk lenestol**



**t = 6 min**

Fagdag brann – Direktoratet for byggkvalitet 21. oktober 2016  
Foto: Norsk brannvernforening, Thor Kr. Adolfsen

SP your science partner

**Norsk lenestol**



**t = 7 min**

Fagdag brann – Direktoratet for byggkvalitet 21. oktober 2016  
Foto: Norsk brannvernforening, Thor Kr. Adolfsen

SP your science partner



## Norsk lenestol



**t = 8 min**

S

Fagdag brann – Direktoratet for byggkvalitet 21. oktober 2016

Foto: Norsk brannvernforening, Thor Kr. Adolfsen



## Brannsikre miljøvennlige møbler

- Projekt för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i 2015
- Projektleder: forsker Karolina Storesund
- Rapporten kan lastes ned fra [www.spfr.no](http://www.spfr.no)

Fire safe upholstered furniture  
Alternative strategies to the use of chemical flame retardants  
Karolina Storesund, Anne Steen-Hansen, Anna Bergstrand

SP Fire Research AS

SPFR Report A15/2014-2

SP Fire Research AS

Fagdag brann – Direktoratet for byggkvalitet 21. oktober 2016



## Materialer

- C: Trekk - 7 varianter
- W: Polyesterlapp - 2 varianter
- B: Brannbarriere - 3 varianter
- F: Fyll – polyuretanskum



SP Fire Research AS

Fagdag brann – Direktoratet for byggkvalitet 21. oktober 2016



Trekk	Kvalitet	Flatetetthet [g/m <sup>2</sup> ]
C1	Bomull/modal/polyester	460
C2	Bomull/viskose	519
C3	Polyester Trevira CS	250
C4	Polyester	430
C5	Ull/polyester	400
C6	PVC-overflate på polyester bomull/jersey	610
C10	Skinn	721

SP Fire Research AS

Fagdag brann – Direktoratet for byggkvalitet 21. oktober 2016



Vatt	Kvalitet	Flatetetthet [g/m <sup>2</sup> ]
W1 and W2	Polyester	200

Barriere	Kvalitet	Flatetetthet [g/m <sup>2</sup> ]
B1	Glassfiber	25
B2	Glassfiber	80
B3	Aramid	36


### F3: Polyuretanskum, tetthet 35 kg/m<sup>3</sup>

SP Fire Research AS

Fagdag brann – Direktoratet for byggkvalitet 21. oktober 2016



## Barrierematerialer




SP Fire Research AS

Fagdag brann – Direktoratet for byggkvalitet 21. oktober 2016



## Eksempler på materialkombinasjoner

- C1B2 = trekk 1 + barriere 2 + polyuretanskum
- C3W2 = trekk 3 + polyestervatt 2 + polyuretanskum



SP Fire Research AS

Fagdag brann – Direktoratet for byggkvalitet 21. oktober 2016



## Screeningtester

- 32 materialkombinasjoner
- 54 enkelttester



Skum + vatt + trekk



prøveholder

Konkalorimeter ved  
varmefluksnivå 35 kW/m<sup>2</sup>

SP Fire Research AS

Fagdag brann – Direktoratet for byggkvalitet 21. oktober 2016



## Tester av modellstol

- 13 materialkombinasjoner
- Liten flamme (15 s) og krybbe 5



SP Fire Research AS

Fagdag brann – Direktoratet for byggkvalitet 21. oktober 2016



## Prøvestykker: Bomull/viskosetrekk C2




SP Fire Research AS

Fagdag brann – Direktoratet for byggkvalitet 21. oktober 2016






## Prøvestykke: Bomull/viskositrekk C2 + barriere

B1: glassfiber 25 g/m<sup>2</sup>    B2: glassfiber 80 g/m<sup>2</sup>    B3: aramid 36 g/m<sup>2</sup>



### Sammenlikning av testresultater fra konkalorimeteret







## Veien videre

- Nye anvendelser av eksisterende materialer?
- Nye typer flammehemmere?
- Smart design?
- Hva er tilstrekkelig brannsikkerhet?
- Frivillig merkesystem?



SP Fire Research AS


Fagdag brann – Direktoratet for byggkvalitet 21. oktober 2016

Foto: Norsk Brannvernforening, Thor Kr. Adolfsen



## Takk for oppmerksomheten!

Følg oss på sosiale medier **@SPFireResearch**



SP Fire Research AS

Fagdag brann – Direktoratet for byggkvalitet 21. oktober 2016